Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Братский завод ферросплавов"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0401. Группа технического развития					
382. Главный специалист	Переименовать должность согласно указанного кода	Выполнение требований нормативных документов	В течение 1 месяца с даты утверждения отчета СОУТ	Отдел по работе с персоналом (ОРП), Юридическая служба	
0402.01. Группа планирования и проведения ремонтов					
375. Главный специалист	Переименовать должность согласно указанного кода	Выполнение требований нормативных документов	В течение 1 месяца с даты утверждения отчета СОУТ	Отдел по работе с персоналом (ОРП), Юридическая служба	
0402.04.01. Участок ремонта и обслуживания металлургического оборудования плавильного цеха					
435. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба охраны труда и промышленной безопасности (ГОТ и ПБ), Отдел закупок (ОЗ), Начальник плавильного цеха	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба охраны труда и промышленной безопасности (ГОТ и ПБ), Отдел закупок (ОЗ), Начальник плавильного цеха	
436. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	

437. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
438. Электрогазосварщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
0402.04.02. Участок комплексного ремонта оборудования					
439. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель участка комплексного ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель участка комплексного ремонта	
440. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель участка комплексного ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель участка комплексного ремонта	

441. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель участка комплексного ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель участка комплексного ремонта	
0402.04.03. Группа ремонта и обслуживания металлургического оборудования дробления, дозирования шихты и ферросплавов					
442. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Мастер цеха подготовки шихты	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Мастер цеха подготовки шихты	
0402.04.04. Участок ремонта и обслуживания металлургического оборудования пылегазоулавливания, механосборочных работ и футеровки ковшей					
443. Огнеупорщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	По СИЗ - постоянно. По вибрации - 6 месяцев	Главный инженер, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По СИЗ - постоянно. По вибрации - 6 месяцев	Главный инженер, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	По СИЗ - постоянно. По вибрации - 6 месяцев	Главный инженер, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник плавильного цеха	
444. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник механосборочного участка	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник механосборочного участка	

445. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник механосборочного участка	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник механосборочного участка	
153. Токарь, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник механосборочного участка	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник механосборочного участка	
446. Электрогазосварщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник участка футеровки ковшей	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник участка футеровки ковшей	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник участка футеровки ковшей	
447. Электрогазосварщик, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник участка футеровки ковшей	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник участка футеровки ковшей	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно (ежедневно до начала производства работ)	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Начальник участка футеровки ковшей	
0402.05. Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования					

0402.05.01. Группа ремонта и технического обслуживания энергооборудования					
448. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель энергетической службы цеха	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель энергетической службы цеха	
449. Электрогазосварщик, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель энергетической службы цеха	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель энергетической службы цеха	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель энергетической службы цеха	
0402.05.02. Участок ремонта и обслуживания электрооборудования плавильного цеха					
450. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Главный энергетик завода	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Главный энергетик завода	
0402.05.03. Группа ремонта и обслуживания электрооборудования газоочистных сооружений, дозирования и дробления шихты					
451. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Главный энергетик завода	
452. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Главный энергетик завода	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Главный энергетик завода	
0402.05.05. Группа электротехнической лаборатории					

404. Электромонтер по испытаниям и измерениям, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Главный энергетик завода	
403. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, 7 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Главный энергетик завода	
0402.05.06. Группа монтажа, технического обслуживания и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений					
0403.03. Автотранспортный участок					
115. Водитель автомобиля, 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	По СИЗ - постоянно. По шуму/вибрации - 6 месяцев	Начальник автотранспортного цеха (АТЦ), Служба ГОТ и ПБ	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По СИЗ - постоянно. По шуму/вибрации - 6 месяцев	Начальник автотранспортного цеха (АТЦ), Служба ГОТ и ПБ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	По СИЗ - постоянно. По шуму/вибрации - 6 месяцев	Начальник автотранспортного цеха (АТЦ), Служба ГОТ и ПБ	
454. Водитель автомобиля, 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По СИЗ - постоянно. По вибрации - по графику ТО транспорта	Начальник автотранспортного цеха (АТЦ), Служба ГОТ и ПБ	
0403.04.01. Отделение производства ферросплавов					
80. Горновой ферросплавных печей, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно (перед каждой рабочей сменой)	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	

	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно (перед каждой рабочей сменой)	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно (перед каждой рабочей сменой)	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
82. Горновой ферросплавных печей, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно (перед каждой рабочей сменой)	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно (перед каждой рабочей сменой)	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно (перед каждой рабочей сменой)	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
84. Горновой ферросплавных печей, 3 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
455. Горновой ферросплавных печей, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
79. Горновой ферросплавных печей, 5 разряда	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
81. Горновой ферросплавных печей, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
83. Горновой ферросплавных печей, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
456. Горновой ферросплавных печей, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
457. Горновой ферросплавных печей, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
458. Горновой ферросплавных печей, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
459. Загрузчик шихты, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
460. Загрузчик шихты, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
461. Загрузчик шихты, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
462. Загрузчик шихты, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
463. Загрузчик шихты, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
132. Машинист крана, занятый на горячих участках работ, 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
133. Машинист крана, занятый на горячих участках работ, 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
464. Плавильщик ферросплавов, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
75. Плавильщик ферросплавов, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	

	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
465. Плавильщик ферросплавов, 7 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
72. Плавильщик ферросплавов, 7 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
74. Плавильщик ферросплавов, 7 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
76. Плавильщик ферросплавов, 7 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	

	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
466. Чистильщик ферросплавов, 2 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник плавильного производства, Служба ГОТ и ПБ, ОЗ	
467. Электрогазосварщик, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель подразделения	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель подразделения	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель подразделения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель подразделения	
468. Электродчик, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель подразделения	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель подразделения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель подразделения	
0403.04.02. Участок очистки газов					
469. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок, 3 разряда (сезон)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно в течение сезона	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель газоочистки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно в течение сезона	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель газоочистки	

0403.05. Отделение подготовки производства и отгрузки готовой продукции					
470. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
471. Дробильщик, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
473. Загрузчик шихты, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
472. Загрузчик шихты, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
135. Машинист крана (крановщик), 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
136. Машинист крана (крановщик), 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	

	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
474. Машинист крана (крановщик), 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
475. Машинист крана (крановщик), 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
137. Машинист крана (крановщик), 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	

476. Машинист крана (крановщик), 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Служба ГОТ и ПБ, ОЗ, Руководитель цеха отгрузки	
0404. Отдел инвестиционного планирования, капитального строительства и реконструкции					
0404.02. Группа Капитального строительства и реконструкции					
1263. Руководитель проекта	Переименовать должность согласно указанного кода или присвоить код согласно указанной должности	Выполнение требований нормативных документов	В течение 1 месяца с даты утверждения отчета СОУТ	Отдел по работе с персоналом (ОРП), Юридическая служба	
0411. Обособленное подразделение г.Нижнеудинск					
378. Горный мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения г. Нижнеудинск, Служба ГОТ и ПБ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Руководитель подразделения г. Нижнеудинск, Служба ГОТ и ПБ	
0600. Отдел по работе с персоналом					
38. Ведущий специалист	Переименовать должность согласно указанного кода	Выполнение требований нормативных документов	В течение 1 месяца с даты утверждения отчета СОУТ	Отдел по работе с персоналом (ОРП)	
0700. Отдел корпоративной безопасности					
1100. Группа информационных технологий					

427. Ведущий специалист	Переименовать должность согласно указанного кода	Выполнение требований нормативных документов	В течение 1 месяца с даты утверждения отчета СОУТ	Отдел по работе с персоналом (ОРП)	

Дата составления: 09.09.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по операционной деятельности		Липовских Павел Сергеевич	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом		Карасева Наталья Александровна	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Главный специалист ГОТ и ПБ		Землянко Олеся Валерьевна	23.09.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель председателя ППО ГМПР в ОАО «БрАЗ»		Мезенин Сергей Константинович	23.09.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель профсоюзной организации ООО "БЗФ"		Райковецкий Вячеслав Иванович	23.09.2026г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298		Павлова Светлана Ивановна	09.09.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
4276		Кузенкова Вера Владимировна	09.09.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
4267		Дмитриева Татьяна Евгеньевна	09.09.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)