Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Московский коксогазовый завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Углеподготовительный цех					
01. Начальник цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
02. Заместитель начальника цеха	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
03. Механик цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
04. Энергетик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
06. Мастер цеха (смена)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
07. Машинист вагоноопрокидывателя, 4 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
10. Машинист размораживающей установки, 3 разряда (см)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга-	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

	нов слуха				
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
11А. Машинист питателя, 2 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
15. Дробильщик, 4 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
16. Дозировщик, 4 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
17. Машинист мостового перегружателя (см)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (смена) 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	

	содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания				
22А. Слесарь-ремонтник, (бригада №1, №2), 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
26А. Слесарь-ремонтник (бригада №1, №2), 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
Коксовый цех					
30. Мастер по ремонту оборудования (К/П)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
32. Мастер по ремонту оборудования (К/С)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
33. Мастер, занятый на горячих участках работ (по обогреву)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
38. Мастер, занятый на горячих участках работ (по кладке)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
39. Старший мастер, занятый на горячих участках работ (дн)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
40. Старший мастер, занятый на горячих участках работ (см)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
41. Машинист электровоза тушильного вагона, 4 разряда (1 блок КП) (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
42. Машинист электровоза тушильного вагона, 4 разряда (2	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис-	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	

блок КП) (см)	пользовать СИЗ органов дыхания.				
	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
43. Кабинщик-кантовщик, 2 разряда (см)	Соблюдать режим труда и отдыха.	Защита от повышенных температур	Постоянно	ОМТС	
51. Рамповщик, 2 разряда (см, 1 блок КП) (см)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
52. Рамповщик, 2 разряда (см, 2 блок КП) (см)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
62. Сортировщик кокса, 4 разряда (бригадир) (см)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
63. Сортировщик кокса, 2 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
64А. Сортировщик кокса, 2 разряда (дн)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
69. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
70. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряда (см)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	ОМТС	

	содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	уровня химического фактора			
71. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 разряда (см)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
88. Слесарь-ремонтник, 6 разряда (кс, дн)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
99А. Слесарь-ремонтник, 5 разряда (кс, дн)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
101. Слесарь-ремонтник, 4 разряда (кс, дн)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
113А. Электрогазосварщик, 6 разряда (кп)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
118А. Электрогазосварщик, 6 разряда (КС)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	ОМТС	

	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
121. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда (кс, дн)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
122. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда (кп, дн)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
123А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряда (кп, дн)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
125А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (кп, дн) 4 разряда	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
Цех улавливания					
132. Начальник цеха	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
133. Заместитель начальника цеха	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
134. Механик цеха	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга-	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

шин, 4 разряда (см)	содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	уровня химического фактора			
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
145. Машинист насосных установок, 3 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
146. Аппаратчик очистки газа, 6 разряда (см) (отд. газоотчистки)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
147. Аппаратчик очистки газа, 6 разряда (см) (отд. газоочистки)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
148. Аппаратчик получения сырого бензола, 6 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
149. Аппаратчик получения сырого бензола, 5 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
150. Аппаратчик получения сырого бензола, 6 разряда (дн)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

	нов слуха				
135. Энергетик	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
136. Мастер отделения очистки к/газа от аммиака, сероводорода и БХУ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
137. Мастер	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
138. Мастер (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
139. Бригадир на участках основного производства отделений машинно-конденсационного, бензольного и очистки газа от аммиака	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
140. Аппаратчик конденсации, 4 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
141А. Машинист газодувных машин, 6 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
144. Машинист газодувных ма-	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	ОМТС	

151. Аппаратчик очистки газа, 6 разряда (см) (отделение серо-очистки)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
152. Аппаратчик очистки газа, 4 разряда (см) (отделение серо-очистки)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
153А. Аппаратчик приготовления химических растворов, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
155. Машинист компрессорных установок, 4 разряда (см)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
156. Аппаратчик очистки сточных вод, 4 разряда (дн, БХУ)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
157А. Аппаратчик очистки сточных вод, 4 разряда (см, БХУ)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
159А. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
169. Слесарь-ремонтник, 5 разряда (компрессорная)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
170А. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга-	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

	нов слуха				
177. Электрогазосварщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
178. Электрогазосварщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
179. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда (см)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
180А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда (дн)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
185. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда (компрессорного отделения и БХУ)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
186А. Чистильщик, занятый на очистке аппаратуры, 3 разряда (дн)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

Цех газового хозяйства (ЦГХ)					
194. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
195. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
196. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряда (см)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
198. Электрогазосварщик, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
200. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
Центральная заводская лаборатория					
Отдел технического контроля (ОТК)					
236. Начальник участка ОТК	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
237. Контролер в производстве черных металлов, занятый на горячих участках работ и на работах с вредными условиями труда, 5 разряда (дн)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
238. Контролер в производстве черных металлов, занятый на горячих участках работ и на работах с вредными условиями труда, 5 разряда (смена)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
239А. Контролер в производстве черных металлов, занятый на	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	

горячих участках работ и на работах с вредными условиями труда, 4 разряда (смена)	органов дыхания				
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
Цех водоснабжения					
253. Электрогазосварщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
256. Водитель автомобиля, 4 разряда (ГАЗ 2705)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
Электроцех					
264. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда (уч. электромастерской, ремонт электродвигателей)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
265. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряда (уч. электромастерской, ремонт электродвигателей)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
268. Намотчик катушек трансформаторов, 5 разряда (обмоточная гр.)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
269. Намотчик катушек и секций электрических машин, 5 разряда (обмоточная гр.)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
270. Намотчик катушек и секций электрических машин, 5 разряда (обмоточная гр.)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
283. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи, 6 разряда (группа пожарно-охранной сигнализации)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики					
303. Мастер коксохимического участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга-	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

	нов слуха				
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
307А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, 6 разряда (участка коксохимического блока, цех улавливания)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
310. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, 6 разряда (участка коксохимического блока, Коксовый цех (КП)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
311. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, 6 разряда (участка коксохимического блока, Коксовый цех (КП)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
312. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, 6 разряда (участка коксохимического блока, Коксовый цех (КП)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
313. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, 5 разряда (участка коксохимического блока, цех улавливания)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
331. Электрогазосварщик, 6 разряда (гр. Ремонта оборудования)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
Железнодорожный цех (ЖДЦ)					
348. Бригадир на участках основного производства (по ремонту транспорта)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
29. Помощник машиниста тепловоза (вывозн) (см)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шу-	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

	ма				
	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
358. Помощник машиниста тепловоза (маневр) (см)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
359А. Составитель поездов, 4 разряда (см)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
367А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряда (дн, ст.)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
369А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряда (дн)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
373А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряда (ст, дн)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
375. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряда (дн)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
376. Электрогазосварщик, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	

	органов дыхания				
378. Электрогазосварщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
382А. Машинист крана на ж/д ходу, 6 разряда	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
Автотранспортный цех					
403. Водитель погрузчика, 7 разряда (Вольво)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
404. Машинист бульдозера, 6 разряда (ДС-23)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
405. Водитель погрузчика, 5 разряда (ковш. ТО-30)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
406. Водитель погрузчика, 5 разряда (ковш. ТО-30)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
407. Водитель погрузчика, 4 разряда (вилкового)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
408. Водитель погрузчика, 4 разряда (вилкового)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
409. Машинист крана автомобильного, 7 разряда (25 т)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	

	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
410. Машинист крана автомобильного, 7 разряда (25 т)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
411. Машинист автовышки и автогидроподъемника, 5 разряда (АГП 18)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
412. Машинист автовышки и автогидроподъемника, 5 разряда (АГП-22)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
413. Водитель автомобиля, 5 разряда (Камаз-Илосос гр.10т)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
414. Водитель автомобиля, 4 разряда (ЗИЛ-4331 гр 5 с/с)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
415. Водитель автомобиля, 5 разряда (Камаз-5410 гр 12-15)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
416. Водитель автомобиля, 5 разряда (МАЗ-642208 гр 24,5 тн)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
417. Водитель автомобиля, 4 разряда (Газ-Валдай гр.- 3,5 т)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
418. Водитель автомобиля, 4 разряда (Газель Газ-3302 гр 1,3 т)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
419. Водитель автомобиля, 4 разряда (Шкода)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
420. Водитель автомобиля, 4	Вибрация (общ.) Организовать рацио-	Снижение повышенного	Постоянно	ОТиЗ	

разряда (Газ-31022)	нальные режимы отдыха и труда	уровня общей вибрации.			
421. Водитель автомобиля, 4 разряда (Газ-3261)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
422. Водитель автомобиля, 4 разряда (Ниссан-Армада)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
423. Водитель автомобиля, 4 разряда (Шкода)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
424. Водитель автомобиля, 4 разряда (Газ-3102)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
425. Водитель автомобиля, 4 разряда (ГАЗ-2217)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
427. Водитель автомобиля, 4 разряда (ПАЗ-4223)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
429. Слесарь по ремонту автомобилей, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
430. Слесарь по ремонту автомобилей, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
431. Слесарь по ремонту автомобилей, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
432. Слесарь по ремонту автомобилей, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
433. Электрогазосварщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
Ремонтно-механический цех (РМЦ)					
443. Старший мастер монтажно-	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	ОМТС	

го отделения и сварочных работ	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
446. Мастер участка по монтажу металлоконструкций и нестандартного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
447. Мастер участка литейного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
Механическое отделение					
485. Контролер станочных и слесарных работ, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
Станочный участок					
449. Токарь, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
450. Токарь, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
451. Токарь, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
452. Токарь, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
453. Токарь, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
454. Токарь, 5 разряда	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	ОМТС	

	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
455. Токарь, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
456. Токарь-расточник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
457. Фрезеровщик, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
458. Фрезеровщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
459. Строгальщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
460. Шлифовщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
Слесарный участок					
461. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
462. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	

	органов дыхания				
463. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
464А. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
465А. Слесарь-ремонтник, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
466. Электросварщик ручной сварки, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
Ремонтно-вспомогательная группа					
467. Слесарь - ремонтник, 6 разряда (работы на станочном участке, на участке литейного производства, монтажном, РСО)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	

468. Слесарь - ремонтник, 5 разряда (работы на станочном участке, монтажном, РСО)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
469. Слесарь-ремонтник, 5 разряда (работы на участке литейного производства)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
471. Жестянщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
472. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
473. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда (работы на станочном участке и монтажном отделении)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
479. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда (работы на участке литейного производства)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
Участок литейного производства					
483. Формовщик ручной формовки, участвующий в литье, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга-	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

	нов слуха				
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
484. Вагранщик, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
Монтажное отделение					
486. Бригадир на участках основного производства (монтажное отделение)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
Участок по изготовлению м/к и нестандартного оборудования					
490. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
491А. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
492. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
493А. Слесарь-ремонтник, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	ОМТС	

	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
494. Электросварщик ручной сварки, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
495. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
496. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
497. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
501. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
502. Электросварщик ручной сварки, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
503. Контролер сварочных работ, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
Углеподготовительный цех					
504. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
505. Слесарь-ремонтник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
506. Слесарь-ремонтник, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
507. Электросварщик ручной сварки, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
508. Электросварщик ручной сварки, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	ОМТС	

	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
509. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
Коксовый цех					
510. Слесарь-ремонтник, 4 разряда (КП. Закрытые галереи, Рампа)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
511. Электросварщик ручной сварки, 4 разряда (Закрытые галереи. Рампа)	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
Цех улавливания					
512. Слесарь-ремонтник, 6 разряда (газоочистка)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
513. Слесарь-ремонтник, 5 разряда (газоочистка)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
514. Слесарь-ремонтник, 4 разряда (газоочистка) (бензольное отделение)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
515. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда (газоочистка)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
516. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда (газоочистка и отделение конденсации)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
517. Электросварщик ручной сварки, 4 разряда (газоочистка и отделение конденсации)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
518. Слесарь-ремонтник, 5 разряда (бензольное отделение)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга-	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	

	нов слуха				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
519. Слесарь-ремонтник, 6 разряда (отделение конденсации)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
520. Слесарь-ремонтник, 5 разряда (отделение конденсации)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
523. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда (отделение конденсации)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
Звено по обслуживанию транспорта					
526. Водитель погрузчика, 6 разряда (К-700)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	
	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
527. Водитель погрузчика, 4 разряда (вилковый)	Вибрация (общ.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня общей вибрации.	Постоянно	ОТиЗ	

	Вибрация (лок.) Организовать рациональные режимы отдыха и труда	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОТиЗ	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ОМТС	
Ремонтно-строительное отделение (РСО)					
531А. Плотник, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
534. Каменщик, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
537А. Каменщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ОМТС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	
542. Штукатур, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ОМТС	

Дата составления: 22.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Малкин И.Н.	29 ДЕК 2017
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера - начальник производственного отдела		Духанов Д.В.	29 ДЕК 2017
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Директор по экономике и финансам		Забродин В.Ф.	29 ДЕК 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Директор по правовым вопросам (должность)	(подпись)	Ефимова Ю.В. (Ф.И.О.)	29 ДЕК 2017 (дата)
Начальник отдела кадров и социальных вопросов (должность)	(подпись)	Верховодко М.О. (Ф.И.О.)	29 ДЕК 2017 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	(подпись)	Буренкова Т.И. (Ф.И.О.)	29 ДЕК 2017 (дата)
Начальник ЦЗЛ (должность)	(подпись)	Савченко Л.И. (Ф.И.О.)	29 ДЕК 2017 (дата)
Зам. главного инженера по ПБ и ОТ (должность)	(подпись)	Измайлов В.Р. (Ф.И.О.)	29 ДЕК 2017 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	(подпись)	Кузьмин В.Ю. (Ф.И.О.)	29 ДЕК 2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Павлова С.И. (Ф.И.О.)	22.12.2017 (дата)
4276 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Кузенкова В.В. (Ф.И.О.)	22.12.2017 (дата)
4267 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Дмитриева Т.Е. (Ф.И.О.)	22.12.2017 (дата)