

ООО «Мечел-Материалы»

454047, Российская Федерация, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.14
Тел.: +7 (351) 725-49-22
e-mail: mechel-materialysekretar@mechel.ru

В Уральское межрегиональное
Управление федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования

№ _____ 311-ГЭБ _____ дата 27.03.2026 г.

На _____ № 09-01-34/5454 _____ дата 26.03.2026 г.

И.о. заместителя руководителя
Управления
Лаврикову А.А.

620014, г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, 55,
тел. +7 (343) 227-09-52
E-mail: rpn66@rpn.gov.ru

О выполнении мероприятий
в период НМУ 1 степени опасности

По информации Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС», в период с **05:00 часов 26.03.2026 до 19:00 часов 27.03.2026.** действуют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности для предприятий гг. Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Магнитогорск.

Телефонограммой о наступлении НМУ 1 степени опасности проведено оповещение цехов и подразделений предприятия.

В соответствии с проектом НДВ в период действия НМУ 1 степени опасности цехами обеспечивается выполнение организационно-технических мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, а именно:

1. ИЗА №№ 0775-0780 – Шахтная печь №№1-6:

- запрещена продувка и чистка оборудования, газохода, ёмкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистного оборудования (циклон ЦН-15-800*6);

- обеспечена бесперебойная работа циклона ЦН-15-800*6 и его отдельных элементов, не допущено снижение его производительности, а также отключения на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

2. ИЗА № 6007 – Работа дробилки:

- остановлена работа дробилки, а именно: не осуществлялась пересыпка со склада в бункер щековой дробилки, не осуществлялось дробление материала, сыпка из дробилки в закрома.

3. ИЗА № 6010 – Пересыпка грейфером со склада хранения в закрома:

- не проводились погрузочные/разгрузочные работы, а именно пересыпка грейфером со склада в закрома.

4. Прочие ИЗА:

- усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистных установок, обеспечена бесперебойная работа установок, не допускается снижение производительности газоочистных установок, не производится отключение на профилактические работы, ревизии и ремонт;

- рассредоточена во времени работа технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;

- ограничены погрузочно-разгрузочные работы.

В период НМУ в соответствии с графиком контроля проекта нормативов НДВ производится контроль выбросов вредных веществ в атмосферу на источниках выбросов и на контрольных постах.

Главный эколог
ООО «Мечел-Материалы»



И.М. Погоров

Тел. 8 (351) 725-21-92
Сот. 8 (919) 120-03-74